



Electricidad y Encendido



Tapa de alternador

Trasera, sin rodamientos ni b

Código: ZEN 3976

Especificaciones técnicas:

Tension : -

Nota1 : Trasera

Nota2 : Sin rodamientos ni bujes

Nota3 :

Aplicación de vehículos:

Chevrolet : S10 - -

Ford : Ranger - -

Mercedes-Benz : Sprinter - -

Parte Relacionada

Alternador

Alternador

Alternador

Alternador

Fabricante

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch

Nro Parte

F000LD0114

F000LD0115

F000LD0116

F000LD0119

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com